





1. Отверстия $\phi 10.2$ сверлить по месту.
2. Стенс цинковать ж-30 гост 3002-58

Яхта Л-6					Л6-10-06		
Стенс					кол.	Вес	Масш.
Ст. 3					1	11.5	1:2
Лит.	Кол.	Нормы	Подпись	Дата	Лист: 1 из 1		
Исполн.	Надзор	Провер.	Утверд.	Исполн.	Ленинградская Судостроительная Профсоюзная		
Исполн.	Надзор	Провер.	Утверд.	Исполн.			